OCTOGON

# HANDBUCH

# LRBA

## KOMPAKTE RING-WÄGEZELLE

Montage- und Installationsanleitung



| Dokument | Version | Datum | Gilt für |
|---|---|---|---|
| Montage- und Installationsanleitung | V00x | 11/2026 | LRBA, alle Nennlasten |

octogon GmbH · Roseggerstrasse 16 · 8700 Leoben · Austria · office@octogon.org

# Inhalt

**1 Zu diesem Handbuch** ..... 2
**2 Sicherheit** ..... 2
**3 Gerät** ..... 3
3.1 Kennwerte für Montage und Anschluss ..... 3
3.2 Nennlasten ..... 3
3.3 Mechanische Grenzwerte ..... 3
3.4 Abmessungen (mm) ..... 4
**4 Montage** ..... 4
**5 Elektrischer Anschluss** ..... 5
5.1 Anschlussbelegung ..... 5
5.2 Hinweise zur Installation ..... 5
**6 Inbetriebnahme und Prüfung** ..... 5
6.1 Inbetriebnahme ..... 5
6.2 Prüfung mit einem digitalen Vielfachmessgerät ..... 5
**7 Wartung, Reinigung und Entsorgung** ..... 6

# 1 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Montage, elektrischen Anschluss, Prüfung und Wartung der Wägezelle LRBA (Kompakte Ring-Wägezelle). Herstellertyp: FRA.

Die Gerätedaten in Kapitel 3 und 5.1 stammen aus dem Datenblatt LRBA (LRBA Datasheet V06x DE). Weitere Kennwerte, Konformität, Zertifikate und Bestelloptionen stehen dort. Die übrigen Kapitel enthalten allgemeine Hinweise für Wägezellen mit Dehnungsmessstreifen (DMS); sie ersetzen nicht die Planung der jeweiligen Anlage.

**Wichtig** Dieses Handbuch vor Montage und Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

# 2 Sicherheit

– Die Wägezelle misst Gewichtskräfte bzw. Kräfte in der vorgesehenen Lastrichtung. Sie darf nur innerhalb der im Datenblatt und in Kapitel 3 genannten Grenzwerte betrieben werden.
– Montage, Anschluss und Inbetriebnahme nur durch fachkundiges Personal, das dieses Handbuch kennt.
– Die Wägezelle ist kein Sicherheitsbauteil. Kann ein Bruch oder Ausfall Personen gefährden oder Sachschäden verursachen, muss die Anlage zusätzlich mechanisch gesichert werden (z. B. Fangvorrichtung, Überlastanschlag).
– Die Grenzlast darf auch kurzzeitig nicht überschritten werden – auch nicht beim Einbau, beim Transport der Anlage oder durch Stöße beim Beladen.
– Die Wägezelle nicht am Kabel tragen oder ziehen und nicht verändern (z. B. bohren, schleifen, Gehäuse öffnen).

# 3 Gerät

## 3.1 Kennwerte für Montage und Anschluss

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schutzart | IP66 (IEC 60529) |
| Kennwert (Cn) | 1,5 mV/V ±10 % bei FS |
| Nullpunkt | < ±0,05 % |
| Kompensierter Temperaturbereich | -10...+60 °C |
| Betriebstemperatur | -20...+80 °C |
| Referenztemperatur | 23 °C |
| Werkstoff | EDELSTAHL 17-4PH \| 1.4542 |
| Durchbiegung bei FN | ~ 0,6 mm |
| Brückenschaltung | Wheatstone-Vollbrücke, 4-Leiter |
| Eingangswiderstand | 700 ± 20 Ω |
| Ausgangswiderstand | 700 ± 10 Ω |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 000 MΩ bei 100 V |
| Empfohlene Speisespannung | 5 - 15 V |
| Kabeldurchmesser | 3 mm |
| Kabellänge | 4 000 mm |


## 3.2 Nennlasten

| Nennlast (N) | Nennlast (kg) | Gewicht (kg) | Kennwert (mV/V) |
|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 0,1 | 1,5 ±10% |
| 100 | 10 | 0,1 | 1,5 ±10% |
| 200 | 20 | 0,1 | 1,5 ±10% |
| 500 | 50 | 0,1 | 1,5 ±10% |
| 1 000 | 100 | 0,1 | 1,5 ±10% |

## 3.3 Mechanische Grenzwerte

| Grenzwert | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Gebrauchslast | 120 %FS | Last ohne bleibende Verformung oder Änderung der Kalibrierung. |
| Grenzlast | 150 %FS | Höchste statische Last, einmalig oder kurzzeitig ohne mechanischen Schaden. |
| Bruchlast | > 200 %FS | Last, bei der bleibende Verformung oder Bruch eintritt. |
| Max. Querlast | 50 %FS | Größte Seiten- oder Scherlast (z. B. durch Fluchtungsfehler oder Reibung). |
| Max. dynamische Last | 70 %FS | Größte Amplitude bei wechselnder oder schwingender Last, sonst droht Ermüdungsbruch. |

## 3.4 Abmessungen (mm)




# 4 Montage

**Transport und Lagerung**

Die Wägezelle in der Originalverpackung transportieren und lagern, trocken und vor Stößen geschützt. Nicht fallen lassen: schon ein Stoß ohne sichtbaren Schaden kann den Messkörper überlasten.

**Auslegung**

Die Nennlast so wählen, dass Eigengewicht der Anlage, größte Nutzlast und zu erwartende Stöße, Schwingungen und ungleiche Lastverteilung zusammen unter der Nennlast bleiben. Die Grenzwerte aus Kapitel 3 (Grenzlast, Querlast, dynamische Last) gelten für die einzelne Wägezelle.

**Auflageflächen und Krafteinleitung**

Auflage- und Lastflächen müssen eben, sauber und ausreichend steif sein, damit sie sich unter Last nicht durchbiegen. Die Kraft zentrisch und in der vorgesehenen Lastrichtung einleiten (Markierung auf der Wägezelle beachten, falls vorhanden).

Quer-, Biege- und Torsionskräfte sowie Fluchtungsfehler verfälschen die Messung und können die Wägezelle überlasten. Sie werden mit passendem Einbauzubehör (Wägemodul, Lastknopf, Gelenkkopf, Pendellager) vermieden; Wärmedehnung der Anlage muss sich frei ausgleichen können.

**Befestigung**

Nur die vorgesehenen Befestigungsbohrungen und Gewinde verwenden. Schrauben mit dem im Datenblatt angegebenen Anzugsmoment anziehen, sonst mit dem für Schraube und Festigkeitsklasse üblichen Wert. Beim Anziehen keine Kraft über den Messkörper ableiten (gegenhalten).

**Kraftnebenschlüsse vermeiden**

Rohre, Kabel, Abdeckungen oder Ablagerungen dürfen die gewogene Struktur nicht mit der Umgebung verbinden. Anschlüsse an die gewogene Struktur flexibel ausführen.

**Schweißen und Erdung**

Nach Möglichkeit nicht an der Anlage schweißen, solange die Wägezelle eingebaut ist. Ist es unvermeidbar: Wägezelle elektrisch von der Auswerteelektronik trennen und die Masseklemme des Schweißgeräts nahe an der Schweißstelle anbringen, sodass kein Strom durch die Wägezelle fließt.

Die Wägezelle mit einer flexiblen Kupferlitze überbrücken (Lastseite mit Auflageseite verbinden) und die Anlage erden, damit Schweiß-, Blitz- und elektrostatische Ströme nicht über die Wägezelle fließen.

**Wichtig** Überlastete Wägezellen können ohne sichtbare Schäden falsch messen. Nach einer Überlast die Prüfung nach Kapitel 6 durchführen.

# 5 Elektrischer Anschluss

## 5.1 Anschlussbelegung

Brückenschaltung: Wheatstone-Vollbrücke, 4-Leiter.

| Anschluss | Aderfarbe |
|---|---|
| + SPEISUNG | ROT |
| – SPEISUNG | SCHWARZ |
| + SIGNAL | GRÜN |
| – SIGNAL | WEISS |
| SCHIRM | – |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Empfohlene Speisespannung | 5 - 15 V |
| Kabeldurchmesser | 3 mm |
| Kabellänge | 4 000 mm |

## 5.2 Hinweise zur Installation

- Anschließen nur im spannungslosen Zustand. Die Speisespannung der Auswerteelektronik darf den im Datenblatt genannten Wert nicht überschreiten.
- Das Messkabel getrennt von Leistungs- und Steuerkabeln verlegen (eigener Kabelkanal oder Schutzrohr), nicht knicken, mit Zugentlastung befestigen und vor mechanischer Beschädigung schützen.
- Den Schirm nach den Vorgaben der Auswerteelektronik auflegen.
- Offene Kabelenden und Anschlusskästen vor Feuchtigkeit schützen; die Schutzart der Wägezelle gilt nicht für das offene Kabelende.
- Mehrere Zellen werden über einen Anschlusskasten (Summierbox) parallel geschaltet.
- Vierleitertechnik: Das Kabel gehört zum Temperaturabgleich der Zelle. Kabel nicht kürzen; eine Verlängerung verändert das Ausgangssignal und ist bei der Kalibrierung zu berücksichtigen.

# 6 Inbetriebnahme und Prüfung

## 6.1 Inbetriebnahme

- Montage und Anschluss nach Kapitel 4 und 5 prüfen, dann die Speisespannung einschalten und die Anlage einige Minuten aufwärmen lassen.
- Nullpunkt im unbelasteten Zustand abgleichen und die Anlage mit bekannten Gewichten oder Kräften kalibrieren.

## 6.2 Prüfung mit einem digitalen Vielfachmessgerät

Zur Fehlersuche oder nach einer Überlast die Wägezelle von der Auswerteelektronik trennen und die Werte zwischen den Adern messen:

- Eingangswiderstand zwischen + Speisung und – Speisung.
- Ausgangswiderstand zwischen + Signal und – Signal.
- Isolationswiderstand zwischen allen Adern (miteinander verbunden) und dem Gehäuse bzw. Schirm – höchstens mit der im Datenblatt genannten Prüfspannung messen.
- Nullsignal: bei Speisung und ohne Last die Spannung zwischen + Signal und – Signal messen und mit dem Nullpunkt laut Datenblatt vergleichen.

Vergleichswerte aus dem Datenblatt LRBA:

| Merkmal | Wert laut Datenblatt |
|---|---|
| Eingangswiderstand | 700 ± 20 Ω |
| Ausgangswiderstand | 700 ± 10 Ω |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 000 MΩ bei 100 V |
| Nullpunkt | < ±0,05 % |

**Hinweis** Weichen die Messwerte deutlich ab, die Wägezelle nicht weiter verwenden und den technischen Kundendienst von octogon kontaktieren.

# 7 Wartung, Reinigung und Entsorgung

– Die Wägezelle ist wartungsfrei. Regelmäßig prüfen: Kabel und Kabelausgang auf Beschädigung, Befestigung, Ablagerungen und Kraftnebenschlüsse, Nullpunkt der Anlage.
– Reinigen mit einem feuchten Tuch und einem Reinigungsmittel, das den Werkstoff laut Datenblatt nicht angreift. Keinen Hochdruck- oder Dampfstrahl direkt auf Kabelausgang und Dichtungen richten.
– Die Kalibrierung der Anlage in Abständen prüfen, die zur Anwendung passen, und nach jeder Überlast.
– Die Wägezelle nach den geltenden örtlichen Vorschriften als Elektro- und Metallschrott entsorgen.